



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
директор МАОУ «СОШ № 6»
Т.И. Зеландз
«23» мая 2019г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры.**

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МАОУ «СОШ №6».**
- 1.2. Адрес объекта: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Подгорная, дом 14.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- Отдельно стоящее 3 этажное здание, площадью 2830 кв. м.
 - Наличие прилегающего земельного участка: 16195 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: **1971 г.**
- последний капитальный ремонт: **не проводился.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2019 г.**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
Короткое наименование: **МАОУ «СОШ №6».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Подгорная, дом 14.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

Дополнительная информация:

- охрана здоровья учащихся;
- организация питания учащихся;
- услуги промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов, обучающихся в форме семейного образования и самообразования;
- организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время с дневным пребыванием.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

Остановка кинотеатр «Союз», автобусы № 1, 4.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:

От остановки кинотеатр «Союз» – 300 метров.

3.2.2 Время движения (пешком) **5-7 минут.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемый пешеходный переход; регулируемый пешеходный переход, со звуковой сигнализацией, таймером;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С,Г,У)		4,5,6,7,8,9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ- И (К,О,С,Г,У)		10,11,12,13,14, 15,16, 17,18,19, 20,21,22
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С) ДУ (О,Г,У)		10,11,12,13,14, 15,16, 18, 23,24

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ(О,С,Г,У)		25,26,27,28
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)		4,7,9,10,15,16, 17,18,19,20, 21, 24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)		3,29,30,31

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Итоговое заключение выносится на основании коллективного обсуждения комиссии, результатов измерения и фиксации.

Объект Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 на момент обследования не соответствует нормативным требованиям СП 59.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Не обеспечивает соответствие критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности инвалидов и МГН. А также не реализована ст. 15, ФЗ от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В соответствии с вышесказанным Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6, нуждается в проведении работ по адаптации объекта для оказания услуг разным категориям инвалидов и МГН.

Техническое решение работ по адаптации объекта для оказания услуг инвалидам возможно в период проведения текущего и капитального ремонта и путем использования разумных приспособлений. Рекомендации по устранению выявленных нарушений прописаны в Результатах обследования (приложения 1,2,3,4,5,6).

Осуществляется альтернативная форма обслуживания с учетом индивидуального решения.

Рекомендовано перенести учебный процесс для детей-инвалидов на первый этаж.

Рекомендовано провести обучение всему персоналу школы по работе с инвалидами и МГН.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий

Другое, (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
4 фотографии

Председатель комиссии

директор
(Должность, Ф.И.О.)



Злоев

(Подпись)

Т.Ч. Злоев

Члены комиссии:

Начальник городского отдела
(Должность, Ф.И.О.)

ОВМам -
(Подпись)

Машарь О.В.

Председатель продкома
(Должность, Ф.И.О.)

Жуков
(Подпись)

Белан М.А.

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель РО «Рассвет»
(Должность, Ф.И.О.)

Скворцова
(Подпись)

М.А. Скворцова

Председатель
(Должность, Ф.И.О.)

Сахалинская региональная общественная
организация помощи детям
с особенностями психофизического развития
и их семьям «Надежда»

М.А. Скворцова
(Подпись)

М.А. Скворцова





УТВЕРЖДАЮ
директор МАОУ «СОШ № 6»
Зеландз Т.И. Зеландз
«23» мая 2019г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МАОУ «СОШ №6».**
 - 1.2. Адрес объекта: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Подгорная, дом 14.**
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - Отдельно стоящее 3 этажное здание, площадью 2830 кв. м.
 - Наличие прилегающего земельного участка: 16195 кв. м.
 - 1.4. Год постройки здания: **1971 г.**
 - последний капитальный ремонт: **не проводился.**
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2019 г.**
- Сведения об организации, расположенной на объекте.
- 1.6. Название организации (учреждения): **Автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
Короткое наименование: **МАОУ «СОШ №6».**
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Подгорная, дом 14.**
 - 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*).
 - 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*).
 - 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*).
 - 1.11. Вышестоящая организация: **Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Советская, дом 41.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1. Сфера деятельности: (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, розничная торговля, другое*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
 - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
 - реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различной направленности.

2.3. Форма оказания услуг: *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно, с выездом).*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **К,О,С,Г,У.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость *(количество обслуживаемых в день),* вместимость, пропускная способность: **927 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида *(да, нет)*

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Остановка кинотеатр «Союз», автобусы № 1, 4.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:

От остановки кинотеатр «Союз» – 300 метров.

3.2.2 Время движения (пешком) **5-7 минут.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(да, нет).*

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемый пешеходный переход;** *регулируемый пешеходный переход, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта.

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта
---	--	--------------------------------------

		(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий Ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

-Сайт организации: www.yousheool.edusite.ru

-Карта доступности: zhit-vmeste.ru

ОБЩАЯ ШКОЛА № 108 Мещеряков Игорь Владимирович Нач. уч. з/д
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

директор

Т.И. Зеландз Т.И. Зеландз

«29» мая 2019г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МАОУ «СОШ №6».**
- 1.2. Адрес объекта: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Подгорная, дом 14.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - Отдельно стоящее 3 этажное здание, площадью 2830 кв. м.
 - Наличие прилегающего земельного участка: 16195 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: **1971 г.**
 - последний капитальный ремонт: **не проводился.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2019 г.**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
Короткое наименование: **МАОУ «СОШ № 6».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Подгорная, дом 14.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация: **Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Советская, дом 41.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь, информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок, сфера услуг, розничная торговля, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
 - реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
 - реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различной направленности.

2.3 Форма оказания услуг: *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно, с выездом)*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **К, О, С, Г, У.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость *(количество обслуживаемых в день)*, вместимость, пропускная способность: **927 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида *(да, нет).*

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка кинотеатр «Союз», автобусы № 1, 4.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:

От остановки кинотеатр «Союз» – 300 метров.

3.2.2 Время движения (пешком) **5-7 минут.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(да, нет).*

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемый пешеходный переход**; *регулируемый пешеходный переход, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» - доступно условно, «ВНД» – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С,Г,У)		4,5,6,7,8,9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		10,11,12,13, 14,15,16, 17,18,19, 20,21,22
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С) ДУ (О,Г,У)		10,11,12,13, 14,15, 16, 18, 23,24
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ(О,С,Г,У)		25,26,27,28
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)		4,7,9,10,15, 16, 17,18,19,20, 21, 24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)		3,29,30,31

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Итоговое заключение выносится на основании коллективного обсуждения комиссии, результатов измерения и фиксации.

Объект Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 на момент обследования не соответствует нормативным требованиям СП 59.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Не обеспечивает соответствие критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности инвалидов и МГН. А также не реализована ст. 15, ФЗ от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В соответствии с вышесказанным Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6, нуждается в проведении работ по адаптации объекта для оказания услуг разным категориям инвалидов и МГН.

Техническое решение работ по адаптации объекта для оказания услуг инвалидам возможно в период проведения текущего и капитального ремонта

и путем использования разумных приспособлений. Рекомендации по устранению выявленных нарушений прописаны в Результатах обследования (приложения 1,2,3,4,5,6).

Осуществляется альтернативная форма обслуживания с учетом индивидуального решения.

Рекомендовано перенести учебный процесс для детей-инвалидов на первый этаж.

Рекомендовано провести обучение всему персоналу школы по работе с инвалидами и МГН.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий Ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ.

в рамках исполнения _____ проект в разработке _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____ не размещена _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» мая 2019г.
2. Акта обследования объекта: от «23» мая 2019 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" Ч. Завангу Завангу
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Комиссия

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

Нат. Кудрявцева ОВШан Мешарь С.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Присерапилья прохкова Анжар Белая М.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель "Сахалин. Вет. и Ресурсы" Евгений Михайлов С.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Председатель А. Кель Корасева
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Сахалинская региональная общественная
организация помощи детям
с особенностями психоречевого развития
и их семьям «Надежда»



Приложение 1

к Акту обследования к паспорту
доступности от «23» мая 2019 г.

I Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Работы по адаптации объектов									
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание				
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствие информации об ОСИ на пути следования к объекту и на входе на территорию.		К,О,С,Г,У.	Установить стенд с информацией об организации с использованием мнемосхемы .	Ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2	Отсутствует тактильно-контрастные указатели направления движения.		С	Оборудовать тактильно-контрастными указатели направления движения.	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет							
1.4	Пандус (наружный)	нет							
1.5	Автостоянка и парковка	есть		3	Стоянка транспортных средств для инвалидов отсутствует.		К,О,С,Г,У.	Организовать расширенное место стоянки транспортных средств инвалидов возле входа в	Ремонт текущий

									здание. Оборудовать соответствующими знаками и указателями. Не далее 50 м. от входа.	
	ОБЩИЕ требования к зоне									

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ (К,О,С,Г,У)		1,2,3	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию выполнена с нарушением требований СП 59.13330.2016 п. 5.1.1, п.5.1.3, п.5.1.10, п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.4, п.8.1.6. актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту
доступности от «23» мая 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4,5	Ширина крыльца и лестницы более 4 м. Отсутствуют предупреждающие тактильно- контрастные указатели. Отсутствуют перила. Ступени имеют разную высоту.	О.С.	Оборудовать крыльцо и лестницу разделительными, двусторонними поручнями округлого сечения, длинное марша ступеней на 0,3 м Нанести предупреждающие тактильно - контрастные указатели., на поступи ступеней лестнице, противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступеней	Ремонт текущий

2.2	Пандус (наружный)	есть		4,6	Поручни на высоте 0,64 м. и 0,84 м. (норма 0,7 м. и 0,9 м.). Разный уровень уклона. Доступен с посторонней помощью.	К,О		
2.3	Дверь (входная)	есть		7	Дверной порог 0,035 м. (норма менее 0,0014 м.). Отсутствует тактильно- контрастные предупреджающие указатели.	К,О, С	Занизить или убрать порог. Оборудовать тактильно- контрастными предупреджающими указателями.	Ремонт текущий
2.4	Тамбур	есть		8,9	Отсутствуют предупреджающие и направляющие тактильно- контрастные указатели. Дверной порог 0,025 м. (норма менее 0,0014 м.).	К,О,С	Оборудовать тактильно- контрастными предупреджающими указателями. Занизить или убрать порог.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ (К,О,С,Г,У)		4,5,6,7,8,9	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание выполнена с нарушением требованиям СП 59.13330.2016 п. 5.1.10, п.5.1.12 , п. 5.1.15, п. 6.1.2, п.6.1.5, актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту
доступности от «23» мая 2019 г.

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10	Отсутствуют предупреждающие и направляющие тактильно- контрастные указатели.	С.	Установить тактильно- контрастные указатели направления движения.	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		11, 12	Отсутствие поручней с двух сторон. Не нанесена контрастная маркировка и предупреждающие тактильно –контрастные знаки. Поручни не имеют округлое сечение с закругленными краями, не выступают на 0,3 м. Не организована возможность для перемещения инвалидов на креслах- колясках.	К, О, С.	Оборудовать лестничные марши поручнями с двух сторон рекомендованной конфигурации. Оборудовать предупреждающими тактильно- контрастными указателями перед началом лестницы (на расстоянии 0,8-0,9 м. до начала ступеней, глубиной 0,5-0,6 м.) и на первой и последней ступенях (ширина 0,08-0,1	Ремонт текущий

									м., расстояние между контрастной полосой и краем проступи – 0,03-0,04 м). Приобрести лестничный подёмник и обучить специалиста для управления подёмным устройством.				Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет											
3.4	Лифт пассажирский (или подьемник)	нет											
3.5	Дверь	есть	13,14,15, 16,17,18	Дверной порог более 0,0014 м. Ширина дверного полотна менее 0,9м. Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели.	К,О,С	Занизить или убрать пороги. Оборудовать предупреждающими тактильно- контрастными указателями перед дверью.							Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	19,20,21, 22	Пути эвакуации имеют лестницы не оборудованные контрастными полосами, двусторонними контрастными поручнями. Дверные пороги более 0,0014 м. Не предусмотрены ручки нажимного действия. Отсутствуют зоны безопасности адаптированные для всех категорий инвалидов .	К,О,С,Г,У	Оборудовать напольными тактильно- контрастными указателями. Уменьшить порог путем уменьшения перепада высоты.							Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне												

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания выполнены с нарушением требованиям СП 59.13330.2016 п.6.1.5, п.6.2.3, п.6.2.4, п. 6.2.8, п.6.2.11, п.6.2.12, п.6.2.17, п.6.2.19, п.6.2.29, п.6.5,4 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту
доступности от «23» мая 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		14,15,17,18,23,24	Дверной порог более 0,0014 м. Ширина дверного полотна менее 0,9м. Отсутствие тактильно-контрастных предупреждающих указателей.	К,О,С	Занизить или убрать пороги. Расширить двери. Разместить тактильно-контрастные предупреждающие указатели.	Ремонт текущий Ремонт капитальный
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		13,16	Дверной порог более 0,0014 м. Отсутствие тактильно-контрастных предупреждающих указателей.	К,О,С	Занизить или убрать пороги .Установить тактильно- контрастные указатели.	Ремонт текущий
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	10,11,12,13,14,15,16,17,18	Отсутствие на лестнице поручней с двух сторон. Не нанесена контрастная маркировка и предупреждающие тактильно – контрастные знаки. Поручни не имеют округлое сечение с закругленными краями, не выступают на 0,3 м. Не организована возможность для перемещения инвалидов на креслах-колясках. Дверной порог более 0,0014 м. Ширина дверного полотна менее 0,9м.	К,О,С.	Оборудовать лестничные марши поручнями с двух сторон рекомендованной конфигурации. Оборудовать предупреждающими тактильно- контрастными указателями перед началом лестницы и на первой и последней ступенях. Занизить или убрать пороги. Расширить двери.	Ремонт текущий Ремонт капитальный
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С) ДУ (О,Г,У)		10,11,12,13,14,15,16, 18, 23,24	Ремонт текущий Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания выполнена с нарушением требований СП 59.13330.2016 п. 5.1.10, п. 6.2.3, п.6.2.4, п. 6.2.8, п.6.2.11, п.6.2.17, актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		25,26, 27,28	Дверь 0,8 м. Порог 0,08 м. Отсутствуют: крючки для одежды и костылей, зеркало, горизонтальный и вертикальный поручень, водопроводные краны с рычажной рукояткой или сенсорного, бесконтактного типа. Унитаз не имеет опоры для спины. Нет системы вызова помощи персонала.	К,О,С	Расширить дверные проемы. Занизить или убрать пороги. Разместить необходимое оборудование. Разместить систему вызова помощи персонала.	Ремонт капитальный Ремонт текущий

5.2	Душевая/ ванная комната	нет							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ(О,С,Г,У)		25,26,27,28	Ремонт капитальный Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническая зона не соответствует требованиям СП 59.13330.2016 п.6.3.1, п.6.3.3, п.6.3.6, п.6.3.9 актуализированная редакция СНиП 35-01-20

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту
доступности от «23» мая 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ	
6.1	Визуальные средства	есть		4,7,9,10,15,16,17, 18,19,20, 21,24	Отсутствует информация об ОСИ на пути движения к объекту, на входе. Не достаточно визуальной информации о направлении движения в зоне оказания услуг.	К,О,С,Г,У.	Расширить спектр визуальной ориентации во всех зонах оказания услуг.	Ремонт текущий	
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствует звуковая навигационная система, оборудование для усиления слышимости.	С, Г	Оборудовать все зоны техническими средствами информации для слабовидящих и слабослышащих.	Ремонт текущий	

6.3	Тактильные средства	есть	7,10,15,16,17,18, 19,21,24	Отсутствуют на всех зонах оказания услуг тактильные предупреждающие и направляющие плиты.	С	Оборудовать все зоны тактильно - контрастными указателями.	Ремонт текущий
-----	---------------------	------	-------------------------------	---	---	--	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К,О,С,Г,У)		4,7,9,10,15,16,17,18, 19,20, 21,24	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте не соответствует требованиям СП 59.13330.2016 п.6.5.1, п.6.5.2, п. 6.5.3, п.6.5.4, п. 6.5.7, п.6.5.8, п.6.5.9, актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.